

Sanierungssystem mit Garantiesiegel

Durch die Partnerschaft mit unserem Systemgeber REMMERS können Sie auf 50 Jahre Erfahrung und Sicherheit in der Bauwerkssanierung vertrauen. Dieses Vertrauen belohnen wir mit 10 Jahren Garantie.

Lassen Sie sich unverbindlich über Vorraussetzung, Möglichkeiten und Kosten für dieses große Plus an Sicherheit informieren.



Erfahrung zählt!

Seit über 30 Jahren führen wir für unsere Kunden die unterschiedlichsten Sanierungsarbeiten durch – mit Erfolg.

Als zertifizierter, traditioneller Familienbetrieb mit geballter Fachkompetenz bieten wir Ihnen flexible Lösungen in den Bereichen

- ◆ Salz-Ausblühungen
- ◆ Schimmelbildung
- ◆ Durchnässte Wände
- ◆ Feuchte Keller

Unsere Leistungen:

- ◆ Beratung vor Ort
- ◆ Schadensdiagnose
- ◆ Zustandbeschreibungen
- ◆ Ausarbeitung von Sanierungskonzepten
- ◆ Nachträgliche Bauwerksabdichtung von innen und außen

NIETSCH
G M B H
BAUWERKSERHALTUNG



NIETSCH
G M B H
BAUWERKSERHALTUNG

Kunststoffbau · Planung und Ausführung
Abdichtungen · Beschichtungen · Injektionen
Heisterweg 12 · 22869 Hamburg-Schenefeld
Telefon 040 8306768 · Fax 040 8391740

Schluss mit
Schimmelpilzen in
Innenräumen
– die saubere Lösung –

Schimmel und seine Herkunft

Schimmelpilzbelastungen in Gebäuden stellen eines der häufigsten „Umwelt“-Probleme in Innenräumen dar. Ursache des Schimmelwachstums sind zumeist erhöhte Feuchtegehalte im jeweiligen Baustoff bzw. auf dessen Oberfläche. Neben „nassen“ Wänden durch unzureichenden Schlagregenschutz oder „aufsteigende“ Feuchte, liegt die Ursache häufig im ungenügenden Wärmedämmstandards von Altbauten, bei gleichzeitiger Verringerung der Luftwechselraten durch bauliche Veränderungen. Meist sind folgende nutzungsbedingte und bauliche Faktoren für einen Schimmelbefall in Wohnräumen verantwortlich:

- ◆ Zu hohe Feuchteabgabe im Raum
- ◆ Falsches Lüftungsverhalten oder fehlende bzw. unterdimensionierte Lüftungsmöglichkeiten
- ◆ Unzureichende Beheizung
- ◆ Schlechtes Wärmedämmniveau/Wärmebrücken
- ◆ Falsch platzierte Einrichtungsgegenstände
- ◆ Fenstereinbau bei der Altbauseanierung
- ◆ Feuchtigkeit in der Baukonstruktion, z.B. durch unzureichenden Schlagregenschutz der Fassade, fehlende oder defekte Bauwerksabdichtungen, Dachleckagen, Neubaufeuchte, Wasserschäden



die klassische Art

Schimmel-Sanierputz

Remmers Schimmel-Sanierputz ist für einlagige Auftragsdicken von 20 bis 50 mm geeignet. Der erhärtete Putz ist wasserdampfdurchlässig, hat eine gute Kapillarleitfähigkeit und beschleunigt die Austrocknung feuchter Flächen. Mit seiner niedrigen Wärmeleitzahl hat er wärmedämmende Eigenschaften.



die schnelle Art

Schimmel-Sanierplatten

Remmers Schimmel-Sanierplatten bestehen aus zellstofffarmiertem Calciumsilikat. Sie sind extrem leicht und saugfähig. Anfallendes Kondensat wird aufgesogen und in Verdunstungsperioden wieder großflächig an die Raumluft abgegeben. Die Oberfläche bleibt dauerhaft trocken und entzieht Schimmelpilzsporen somit die Lebensgrundlage. Durch den hohen pH-Wert von ca. 10,5 (alkalisch) wird Schimmelwachstum zusätzlich erschwert.



die revolutionäre Art

Schimmel-Protect

Remmers Schimmel-Protect ist eine hochwertige, emissionsarme Innenwandfarbe mit Microsilber als Filmschutz gegen Pilzbefall. Die Beschichtung ist ideal für alle Bereiche, in denen man ein gesundes und hygienisches Raumklima erzielen möchte. Darüber hinaus ist Remmers Schimmel-Protect diffusionsoffen und lösemittelfrei.

